



# BOLLETTINO

---

## Fiat

## 500

### Data di costruzione: 2007 - 2012

### Tutti i modelli con ESP

#### Accensione della spia dell'Hill Holder.

Se sui suddetti veicoli viene segnalata l'accensione della spia dell'Hill Holder e la memorizzazione del codice di guasto C1216 nella memoria guasti, la causa potrebbe essere il software della centralina ABS/ESP.

Può essere memorizzato il seguente codice di guasto:

- Codice di guasto "equivalente" a:
- C1216, "Interruttore posizione pedale frizione (sensore posizione frizione) – Errore segnale, fascio cavi".

Per l'analisi dei guasti per prima cosa si devono controllare i pin dei connettori, le interfacce/i contatti e il fascio cavi verso l'interruttore pedale frizione.

Se non viene rilevato alcun errore, è necessario aggiornare o eseguire l'upgrade della versione del software installato presso il costruttore del veicolo.

