



FIAT

Ducato (modello 290)

Date di costruzione: 10/2015-06/2016

Interruttore di accensione difettoso

Nei veicoli succitati si riscontra un guasto dell'illuminazione del cruscotto e difetti di funzionamento dell'interruttore di accensione.

In questo caso la causa di ciò va rintracciata in un difetto dell'interruttore di accensione, che può portare a problemi di contatto, al guasto dell'illuminazione del cruscotto ed eventualmente alla disattivazione di diversi sistemi elettronici (ad esempio ABS o airbag).

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

Nei veicoli interessati è possibile fare sostituire l'interruttore di accensione difettoso presso un'officina specializzata.