



## ***Fiat Marea Weekend Data di costruzione dal 1999 al 2003***

### **La spia motore si accende**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un sensore di velocità difettoso, che invia un segnale errato alla centralina motore dove si verifica il suddetto inconveniente.

Inoltre è possibile anche un malfunzionamento temporaneo del tachimetro.

In questo caso, leggere la memoria guasti. Se il guasto è attualmente memorizzato, sostituire il sensore di velocità, montato sul cambio.

Dopo la sostituzione, cancellare la memoria guasti.