



Fiat

Punto (188)

Data di costruzione: da 09.1999

Motore: 1,2 i (44 KW)

La spia motore lampeggia / Codice di guasto P1300

Su questi veicoli può accadere che la spia motore lampeggi durante la marcia, nonostante non sia evidente alcun problema legato alla marcia.

Se contemporaneamente nella centralina motore viene memorizzato un guasto con codice P1300 (Autoapprendimento ruota fonica), una possibile soluzione è eseguire un nuovo apprendimento della ruota fonica.

Tuttavia prima si deve verificare che tutti i componenti importanti per l'accensione siano OK.

Processo di apprendimento ruota fonica:

- Portare il motore alla temperatura di esercizio (> 80 °C) e spegnerlo.
- Avviare il motore e farlo girare al minimo, spegnendo tutti i grandi utilizzatori elettrici (luci, riscaldamento, climatizzatore).
- Per 3 volte in successione dare gas, fino a 5000 giri, e rilasciare completamente il pedale. Tra i colpi di acceleratore attendere finché il regime del minimo non si è inserito.
- Spegner il motore e attendere almeno un minuto a quadro spento.
- Avviare il motore e controllare se la spia motore si spegne.
- Effettuare un giro di prova.

