



## ***Fiat Punto*** ***Tutti i modelli dal 05/2000 al 07/2000***

### **Temporaneo malfunzionamento del tachimetro**

Se su questi veicoli viene segnalato che il tachimetro temporaneamente non funziona, una possibile causa è un segnale errato proveniente dal sensore di velocità.

A causa di un difetto nel sensore di velocità, la centralina motore riceve un segnale errato che porta al malfunzionamento del tachimetro.

Per eliminare l'inconveniente, montare un nuovo sensore di velocità modificato.

Il sensore di velocità è montato nel cambio.

Il sensore modificato è riconoscibile da un contrassegno verde sul connettore e dal numero di produzione 07F0 sul corpo del sensore.