



## **Ford Fiesta Dalla data di costruzione 2003 Tutti i veicoli con motore 1.4 TDCI Con codice motore F6JB**

### **Scarsa potenza del motore**

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere una valvola EGR difettosa. Inoltre è possibile che vengano segnalate una maggiore emissione di fumo nero e l'accensione della spia motore.

Nella memoria guasti possono anche essere memorizzati i codici di guasto P1412 (valvola EGR bloccata) e P0404 (errore di campo/funzionamento ricircolo gas di scarico, tubo flessibile non a tenuta o ostruito, fascio cavi valvola EGR).

In questo caso è necessario montare una valvola EGR modificata e installare una nuova versione del software (versione B44 o successiva).

Dopo la riparazione cancellare la memoria guasti.