



Ford Fiesta **Data di produzione 1989 – 1995** **con motore HCS da 1,1 e 1,3 L**

Il motore singhiozza, difficoltà a prendere giri, minimo irregolare

Se su questi veicoli viene segnalato un regime del minimo irregolare oppure il motore che singhiozza e che fatica a prendere giri, una possibile causa è un cavo danneggiato nel potenziometro della valvola a farfalla.

L'isolamento del cavo, a causa dell'invecchiamento, diventa fragile e si stacca.

Di conseguenza i cavi entrano in contatto causando l'invio di valori errati alla centralina motore.

Per eliminare il guasto, è sufficiente, nella maggior parte dei casi, isolare nuovamente il cavo e cancellare la memoria guasti dalla centralina scollegando la batteria.

Importante:

Prima di scollegare la batteria, la radio deve essere stata codificata.