



Ford Focus

Data di costruzione da 08/1998 a 09/2000

Tutti i modelli con chiusura centralizzata e telecomando

Scarsa portata luminosa o cattivo funzionamento del telecomando.

Se su questi veicoli viene segnalato che il telecomando ha una portata troppo scarsa o che di tanto in tanto non funziona, la causa può essere ricondotta alla centralina principale per la sicurezza che ha, a sua volta, una portata troppo scarsa e non comunica con il telecomando.

Per eliminare il guasto, montare una centralina modificata e un cavo antenna aggiuntivo. A tal fine procedere come segue:

- Smontare la centralina principale per la sicurezza a destra dietro il cassetto portaoggetti.
- Allentare i connettori della centralina.
- Inserire il collegamento del cavo antenna supplementare nel pin 9 libero del connettore verde.
- Collegare e rimontare la nuova centralina.
- Disporre il cavo antenna lungo il fascio cavi fino al lato guida. Allentare il batticalcagno sul lato guida e disporre il cavo antenna al di sotto, sul fascio cavi lungo il brancale.
- Fissare nuovamente il batticalcagno.

Nota:

Da ottobre 2000 sono stati montati una centralina principale per la sicurezza modificata e il cavo antenna.