



Ford Galaxy ***Data di costruzione 2002 – 2006*** ***Motore: E5SB*** ***Tutti i modelli***

La spia dell'airbag SRS rimane accesa **Malfunzionamento dell'interruttore pedale** **del freno**

Se sui suddetti veicoli la spia dell'SRS (fig.) si accende durante la marcia, una possibile causa è una regolazione errata dell'interruttore pedale del freno.

In questo caso controllare la regolazione di base dell'interruttore ed eventualmente ripeterla.

A tal riguardo rispettare le istruzioni di montaggio e le disposizioni di sicurezza sui sistemi airbag del costruttore del veicolo.

