



## ***Ford Transit con motore diesel da 2,5l (63KW / 85CV)***

***Data di produzione 08.1995 – 07.1997***

### **Breve accensione della spia motore e/o fumo nero dopo l'avviamento.**

Se su questi veicoli viene segnalato che dopo aver inserito l'accensione la spia motore si accende per 3 secondi e/o si forma del fumo nero dopo l'avviamento, una possibile causa è un potenziometro difettoso sulla valvola di ricircolo dei gas di scarico.

In questo caso la resistenza del potenziometro è fortemente usurata.

Per eliminare il guasto, sostituire l'intera valvola di ricircolo dei gas di scarico.