



BMW Serie 5, E60 Dalla data di costruzione 2003

Le spie dell'airbag e dell'ABS si accendono

Radio non funzionante

Riscaldamento sedili non funzionante

Stato di carica basso della batteria

Se su questi modelli vengono letti i codici di guasto 10665 "Monitoraggio batteria difettoso", 24015 "ABS - Alimentazione elettrica difettosa" e 37840 "Airbag - Alimentazione elettrica difettosa", questo può dipendere da una precedente sostituzione della batteria. Dopo la sostituzione, la batteria nuova deve essere registrata nel Power Management. Se non viene effettuata la registrazione, la centralina utilizza i profili di carica memorizzati della vecchia batteria. Se vengono rilevate delle irregolarità, la centralina disattiva alcune funzioni comfort a favore della capacità di avviamento del veicolo. In questo caso controllare, caricare o sostituire la batteria. Quindi registrare la batteria nella centralina. In questo modo viene memorizzato automaticamente il chilometraggio e i valori misurati memorizzati, come gli stati di carica della batteria, la corrente, la tensione e la temperatura, vengono cancellati e reinizializzati.

Trovate questa funzione nel Mega Macs sotto:

Selezione del veicolo → Diagnosi → Codifica → "Registrazione batteria".

Infine cancellare i guasti letti nelle rispettive centraline.

A tal riguardo, attenersi alle istruzioni di smontaggio e montaggio del costruttore del veicolo.