



## **Renault Kangoo 1, Fase 2 Tutti i modelli con chiusura centralizzata e porta scorrevole a sinistra Date di costruzione: 2003- 2006**

### **La chiusura centralizzata non sblocca la porta scorrevole sinistra**

Se su questo veicolo viene diagnosticato il suddetto difetto, possibili cause sono un sensore guasto nel bocchettone di rifornimento o uno sportellino di rifornimento errato.

La funzione di sicurezza del veicolo deve impedire lesioni o danni durante l'apertura della porta scorrevole con sportellino di rifornimento aperto.

Altrimenti la porta scorrevole andrebbe a sbattere contro lo sportellino di rifornimento.

Il riconoscimento viene effettuato da un sensore induttivo nel bocchettone di rifornimento che riconosce il magnete integrato nello sportellino di rifornimento.

In questo caso controllare la funzionalità del sensore e se è montato lo sportellino di rifornimento corretto.

Se necessario, sostituire il componente difettoso.