



Honda S2000

Tutti i modelli a partire da VIN-JHMAP1- 5S200063

Accelerazione ritardata

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore gira male al minimo o che in accelerazione ritarda a prendere giri, la causa potrebbe essere un sensore pressione collettore di aspirazione difettoso. In fase di diagnosi dei guasti verificare anche che la suddetta situazione di guasto non sia provocata da un cattivo contatto nel connettore multipolare del sensore pressione collettore di aspirazione. Se il sensore è difettoso, per eliminare il guasto sostituire il sensore pressione collettore di aspirazione. Se il difetto è causato da un problema di contatto (dovuto, ad esempio, a vibrazioni) nel connettore multipolare del sensore pressione collettore di aspirazione, è possibile fissare il sensore con una fascetta serracavi, facendo attenzione alla dimensione delle fessure (vedere foto).

