



# BOLLETTINO

---

**Mazda**

**3 (BL)**

**6 (GH)**

**CX-7 (ER)**

**Codice motore: R2AA (2,2 MZR-CD)**

## **Il Tempomat non funziona, il motore si spegne durante la marcia**

Se sui suddetti veicoli viene segnalato che il motore si spegne durante la marcia, questo potrebbe essere sintomo di un problema nel sensore albero a camme. Inoltre il Tempomat non funziona, la spia motore si accende, il tachimetro e/o il contagiri non funzionano.

Nella centralina motore è memorizzato il seguente codice di guasto:

- P0341 equivalente a:  
Sensore di posizione albero a camme A, bancata 1,  
Sensore/trasduttore d'impulsi allentato, distanza,  
fascio cavi.

Per rimediare a questo inconveniente, verificare che il sensore albero a camme e il cavo di alimentazione tra il sensore e la centralina motore non abbiano interruzioni e cortocircuiti e eventualmente sostituirli.