



Mercedes

Modello: 124, 129, 140, 202, 210

Con radio Becker "MB Classic"

La radio non funziona e l'antenna rientra ed esce autonomamente

Su questi veicoli, con radio "MB Classic" montata (Becker BE 2010) con radio per il traffico e RDS, possono verificarsi le seguenti disfunzioni:

- Radio non più controllabile
- Nessuna indicazione nel display
- Spegnimento non possibile
- L'antenna sale e scende continuamente

Se compaiono questi sintomi, si tratta di un errore nel software dell'apparecchio.

Per eliminare il guasto sostituire interamente l'apparecchio radio.

Gli apparecchi che partono dal numero di serie BE 2010S 1110001 dispongono di una versione aggiornata del software.