



Mercedes Benz Classe A (tipo 168) guasto nella strumentazione

Dopo l'intervento di Service la relativa indicazione non viene ripristinata correttamente

Se viene segnalato questo problema, è possibile che per il ripristino non sia stata applicata la procedura corretta.

Nel ripristino seguire le seguenti istruzioni:

- Collocare la chiave nel bloccasterzo
- Girare la chiave sulla posizione 2
- Premere immediatamente, due volte nel giro di un secondo, il pulsante del contachilometri parziale
- Girare la chiave nella posizione 0
- Tenere premuto il pulsante di commutazione del contachilometri parziale
- Girare la chiave nella posizione 2
- Continuare a tenere premuto il pulsante di commutazione (nell'indicazione di Service viene visualizzata la percorrenza residua o il tempo residuo)
- Continuare a tenere premuto il pulsante di commutazione anche dopo il segnale acustico (per almeno 10 sec. o fino a quando non è visualizzata una nuova percorrenza iniziale)
- A questo punto, rilasciare il pulsante