



Mercedes-Benz Classe C 220 CDI (W 203) Model Year da 07.2002 a 03.2003 Con motore 611.962

Cattivo funzionamento del motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere il filtro carburante.

Inoltre è possibile che venga memorizzato il codice di guasto P1187 (Sensore pressione distributore carburante - Malfunzionamento).

In determinate condizioni è possibile che dell'aria rimanga intrappolata dietro il filtro carburante (zona lato bassa pressione dell'impianto di alimentazione carburante) e di conseguenza che si verifichi il guasto.

In questo caso montare un filtro carburante modificato, quindi cancellare la memoria guasti.