



Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Tutti i modelli

Tempomat non funziona, il motore si autolimita troppo presto nel rapporto "D", durante la frenata si accende la spia

Se su questi veicoli vengono segnalati i suddetti guasti o altri tipi di malfunzionamento in altri sistemi del veicolo, la causa può essere il montaggio di una radio esterna.

Montando una radio esterna si può disturbare fortemente il segnale di velocità.

Prima di montare una radio esterna si deve quindi scollegare e isolare il cavo di collegamento del segnale di velocità sul connettore A, pin 1 (cavo verde/bianco).