



Mercedes Benz W210 e W220 Tutti i modelli

Codice di guasto registrato nella memoria guasti della centralina airbag

Se su questi veicoli viene segnalato che nella centralina airbag sono registrati i codici di guasto B1310 e B1311 (disturbo di comunicazione) e che è impossibile cancellarli, la causa potrebbe essere che la centralina e i sensori sidebag sono stati fabbricati da costruttori diversi.

Questo problema si verifica spesso dopo aver sostituito la centralina o i sensori.

Per eliminare o evitare il problema, prima di sostituire la centralina o i sensori si deve verificare che i due componenti siano dello stesso costruttore.