Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 24/11/2006

1 1

Mercedes Benz Classe E (W210) Classe C (W202) Tutti i modelli con tettuccio scorrevole/sollevabile

Problemi di funzionamento del tettuccio scorrevole/sollevabile

Se su questi veicoli viene segnalato che il tettuccio scorrevole/sollevabile non funziona perfettamente o rimane bloccato, è possibile che l'unità di comando tetto sia difettosa e che, a causa del guasto di un processore, perda la programmazione.

Per eliminare il guasto, montare una nuova unità di comando tetto. Una volta montata, la nuova unità di comando deve essere riprogrammata.

A questo scopo portare il tettuccio scorrevole nella posizione sollevata e tenere premuto l'interruttore per più di 1 secondo.

Nota:

Sui veicoli fabbricati dopo gennaio 1999 è stata montata un'unità di comando modificata.

