



Mercedes Benz W 124 con impianto antifurto

L'impianto antifurto non può essere attivato/disattivato con la chiave.

Se su questi veicoli viene segnalato che con la chiave del veicolo non si riesce ad attivare o a disattivare l'impianto antifurto, una possibile causa è un contatto difettoso nella serratura della portiera.

In questo caso il contatto Reed (tasto della serratura) sulla serratura della portiera sinistra è rotto o difettoso.

Per eliminare il guasto è necessario sostituire il contatto.

Dato che la vecchia versione del contatto Reed non è più disponibile, si deve sostituire il cilindretto serratura completo con un cilindretto nuovo dotato di contatto integrato.