



Mercedes Benz Classe E (W 210) Tutti i modelli con ABS/BAS

Accensione della spia ABS/BAS.

Se su questi veicoli viene segnalato che dopo lo scollegamento e il ricollegamento della batteria del veicolo la spia ABS/BAS si accende e non si spegne, una possibile causa è lo scollegamento della batteria.

A causa della mancanza di alimentazione elettrica i dati memorizzati nella centralina sono andati persi. In questo caso nella memoria guasti non vengono memorizzati codici di guasto.

I dati persi dalla centralina vengono nuovamente raccolti durante un lungo giro di prova che riproduce le condizioni di guida più diverse e comuni nel traffico.

Se dopo il giro di prova si spegne e si riaccende il quadro, la spia ABS/BAS dovrebbe spegnersi.