



## **Nissan**

### **Primastar**

## **Data di costruzione: da maggio 2006 fino ad aprile 2007**

### **Mancata accensione / il motore non si avvia / surriscaldamento del motore; malfunzionamento dei proiettori / delle luci retromarcia**

A causa di un fissaggio difettoso del fascio cavi cruscotto, su alcuni dei suddetti veicoli possono verificarsi diversi malfunzionamenti nella gestione motore e/o nell'illuminazione.


Il fascio cavi può sfregare nella zona del piantone sterzo e/o sulla protezione contro gli urti del trasduttore frizione. Questo può provocare i seguenti malfunzionamenti:

- Il motore si spegne
- Il motore non si avvia
- Surriscaldamento del motore
- Malfunzionamento dei proiettori
- Malfunzionamento delle luci retromarcia

Per rimediare a questo inconveniente si deve controllare, riparare e fissare nuovamente il fascio cavi. Se è necessario occorre sostituirlo, ma questo comporta un lavoro notevole.

Il costruttore del veicolo ha già esaminato il problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve però considerare che per diversi motivi non si possono controllare o migliorare tutti i veicoli.

# ***Bollettino informativo***



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	11/04/08	2-2
-------------------------------------	----------	-----