



Opel Agila Dalla data di costruzione 2001 con motore Z10XE, Z12XE

**Il motore ha perdite di potenza,
funziona a strappi e viene
memorizzato codice di guasto P0170.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore funziona a strappi, ha perdite di potenza e viene memorizzato il codice di guasto P0170, una possibile causa risiede nel misuratore di portata aria difettoso.

Il misuratore di portata aria viene danneggiato in modo irreparabile a causa della nebbiolina che penetra nell'impianto di aspirazione.

Per eliminare il guasto, il misuratore di portata aria deve essere sostituito e deve essere applicata una guarnizione supplementare nella zona del cofano motore.

La guarnizione esistente deve essere ritagliata per essere adattata alla nuova guarnizione.

La nuova guarnizione è disponibile presso i concessionari locali.

