



## **Opel Antara Model Year: 2007 Con motore: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE**

### **Il display della radio talvolta si blocca / Il motore si trova in funzionamento d'emergenza**

Su questi veicoli è possibile che un regolatore difettoso dell'alternatore provochi un guasto sporadico del display della radio. Inoltre è possibile che il motore entri in funzionamento di emergenza.

A tal proposito spesso vengono memorizzati i seguenti codici di guasto:

Body Control Modul (BCM): B1517 (tensione della batteria)  
Centralina motore: P0621 (errore alternatore)  
P0622 (errore alternatore)

Per rimediare a questo inconveniente si deve montare un regolatore dell'alternatore modificato (93744610).

Nella produzione sono stati utilizzati regolatori modificati a partire dai seguenti n. telaio:

WOLLA63F870094862 - per codice motore Z20DM/Z20DMH  
WOLLA63F170151709 - per codice motore Z24XE  
WOLLA63F370094865 - per codice motore Z32SE

Nota: dopo la riparazione cancellare la memoria guasti.