



## **Opel Astra H**

### **Tutti i modelli con turbocompressore**

**Motore con perdita di potenza.**

**Codice di guasto P1106.**

**Accensione della spia motore.**

**Sensore pressione atmosferica /  
sensore di altezza**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore funziona a strappi e perde potenza e che nella memoria guasti è memorizzato il codice di guasto P1106, la causa potrebbe essere un sensore pressione atmosferica difettoso o montato in modo errato.

- Controllare visivamente il codice costruttore del sensore pressione atmosferica. Se il codice costruttore è 261002137, sostituire il sensore pressione atmosferica.

In questo caso si può utilizzare il sensore Hella (codice Hella: 6PP 009 400-461).



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

Nota tecnica sul sensore pressione atmosferica / sensore di altezza:  
Per evitare una miscela troppo grassa, il tempo di iniezione viene ridotto se aumenta la tensione del sensore.