



Opel Astra H Model Year: 2003 + 2004 Motori: tutti

Indicatore carburante difettoso/ il motore non si avvia

Su questi veicoli può verificarsi un funzionamento non corretto dell'indicatore carburante. L'indicatore può rimanere fisso in corrispondenza di 1/8 del livello di riempimento, anche se il livello effettivo nel serbatoio è più basso.

A causa di ciò è possibile che il serbatoio rimanga completamente vuoto, rendendo impossibile l'avviamento della vettura.

La causa potrebbe essere la mancata regolazione tra la curva caratteristica del sensore livello carburante e l'indicatore.

Per rimediare a questo inconveniente, sostituire il vecchio indicatore con uno nuovo, con software modificato. Nei veicoli riportati sotto è già stato montato in fabbrica un indicatore modificato (versione software 4.405), pertanto non sono più interessati da questo difetto:

- Dal N. telaio: W0L0AHL4855038260 (stabilimento Anversa)
- Dal N. telaio: W0L0AHL4858014365 (stabilimento Ellesmere Port)
- Dal N. di telaio: W0L0AHL3552034869 (stabilimento Bochum)