



## ***Opel Astra J Model Year: 2010 - 2012***

### **Accensione della spia dell'alternatore Codice di guasto B1517**

Su questi veicoli è possibile che la spia dell'alternatore si accenda, nonostante la tensione della batteria e dell'alternatore siano corrette. Contemporaneamente nella centralina viene memorizzato il codice di guasto B1517 (03). Questo ha lo stesso significato di "Tensione batteria sotto il valore nominale".

La causa potrebbe essere una "debolezza nel software". È possibile che la centralina reagisca in modo troppo "sensibile". In caso di reclamo del cliente, controllare la batteria e l'alternatore. Se da questo controllo non emergono errori, come rimedio si può effettuare un aggiornamento del software.