



## **Opel**

### **Opel Corsa C**

### **Dalla data di costruzione: 2003**

#### **Guasto sporadico del quadro strumenti.**

Se su questi veicoli viene segnalato un malfunzionamento o un guasto sporadico del quadro strumenti durante la marcia, che permane fino al successivo ciclo di avviamento, la causa potrebbe essere il collegamento a massa.

Controllare il punto di massa sul telaio nel vano motore (vedere la foto). Qui controllare se il dado a cappello è serrato e se i cavi di collegamento sono privi di punti di corrosione e sono fissati correttamente.

Se i cavi di collegamento a massa sono allentati, montare una rondella elastica/un anello elastico supplementare, per garantire il fissaggio del collegamento di massa.

