



Opel **Corsa C 2001, Astra G 1998-2001,** **Zafira 1999-2001, Vectra B 1997-2001,** **Omega B 1998-2001, Frontera B 1999-2001,** **Sintra 1998-1999**

Perdita di potenza dei motori Diesel

Su questi veicoli possono verificarsi brusche oscillazioni di potenza o sensibili cali di potenza.

Le cause di tutto questo è il misuratore di portata aria danneggiato o sporco di acqua o olio.

Da tale problema sono interessati tutti i veicoli sopra citati con i codici motore e i misuratori di portata aria fino alla data di fabbricazione 183 (cioè Marzo 2001) riportati di seguito, vedere figura.

Per la data di costruzione fare riferimento alla tabella allegata.

Codice motore :

Y17DT, Y17DTL, X17DTL, Y20DTH,
Y20DTL, X20DTL, X20DTH, Y22DTH,
Y22DTR, X22DTH,

183 = Marzo 2001



	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Jan	761	861	961	081	181	281
Feb	762	862	962	082	182	282
Mar	763	863	963	083	183	283
Apr	764	864	964	084	184	284
May	765	865	965	085	185	285
Jun	766	866	966	086	186	286
Jul	767	867	967	087	187	287
Aug	768	868	968	088	188	288
Sep	769	869	969	089	189	289
Oct	770	870	970	090	190	290
Nov	771	871	971	091	191	291
Dec	772	872	972	092	192	IV