



## Opel Insignia

**Data di costruzione: 2009 – 2011**

**Codice motore: A18XER**

**Numero di telaio: 91000001 – B1198549**

**La spia motore si accende in fase di rilascio.**

**Codice di guasto: P0300**

equivalente a: numero qualsiasi di/diverse mancate accensioni sul cilindro

**Codice di guasto: U0100**

equivalente a: assenza di comunicazione con il bus dati della centralina motore A.

La centralina visualizza inoltre il seguente messaggio nel protocollo dei guasti:

I codici di guasto sono stati memorizzati con posizione della farfalla a 0% e temperatura del catalizzatore superiore a 900° C.

Se entrambi i codici di guasto vengono associati ai valori del protocollo dei guasti, la causa del problema potrebbe essere il software della centralina.

Il costruttore ritiene che per eliminare l'inconveniente si debba programmare la centralina motore con un software modificato e migliorato.

L'aggiornamento del software può essere effettuato esclusivamente da un concessionario autorizzato.