



## **Opel Meriva B Model Year: 2010 - 2012 Con radio CD/CDC 300+400**

### **Indicatori di direzione e sistema di ausilio al parcheggio Riproduzione ritardata dei segnali acustici**

A causa di un problema software, su questi veicoli può verificarsi una riproduzione ritardata dei suoni di segnalazione e dei segnali acustici per indicatori di direzione e sistemi di ausilio al parcheggio.

Se la segnalazione acustica avviene in ritardo, l'inconveniente può essere risolto installando un software modificato. A questo riguardo rivolgersi a un'officina autorizzata del costruttore.

Sono interessati solo i veicoli dotati di radio CD o CDC del tipo 300 e 400.