



## ***Opel Meriva data di costruzione 2003-2004 con i motori Z16XE | Z16SE***

### **Si accende la spia dell'impianto elettrico del motore**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è il fusibile F 15 bruciato.

Inoltre nella memoria guasti vengono memorizzati i codici di guasto P1500 e P 1550 A+B (attuatore valvola a farfalla guasto) e la distribuzione motore entra in funzionamento d'emergenza.

A causa di un contatto difettoso sul fusibile F 15, si verifica una breve interruzione dell'alimentazione elettrica della centralina motore.

In questo caso rimuovere il fusibile e controllare se la sede del connettore presenta eventuali danni o se è sporco ed eventualmente ripararlo.

Dopo la riparazione cancellare la memoria guasti.