



## **Opel: Ascona; Kadett; Astra F,G; Tigra Calibra; Combo; Corsa A,B; Zafira Vectra A,B; Omega B (Applicazioni precise all'interno del catalogo dei componenti elettronici)**

### **Regime del minimo troppo alto dopo il montaggio di un nuovo attuatore del minimo**

Se dopo il montaggio di un nuovo attuatore del minimo il regime sale a 1800-2000 giri/min, una possibile causa è la configurazione dati non completo tra l'attuatore e la centralina.

In questo caso procedere come segue:

- Scollegare la batteria
- Tenere fermo il veicolo per 30 minuti
- Collegare nuovamente la batteria

Con questo processo vengono cancellati i dati del vecchio attuatore del minimo e programmato il nuovo attuatore.

**Prima di scollegare la batteria annotare il codice radio!**

Su alcuni veicoli può essere necessario riprogrammare diverse centraline dopo aver collegato la batteria.