



## **Opel Vectra B Dalla data di costruzione 1996**

### **Accensione della spia dell'ABS, codice di guasto 37 nella centralina.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia dell'ABS si accende e che viene memorizzato il codice di guasto 37 nella centralina ABS, una possibile causa è un cattivo collegamento a massa.

Il codice di guasto 37 indica "Interruzione - Linea di alimentazione interruttore luci stop".

Si tratta del collegamento a massa nel punto 6 nel bagagliaio del veicolo (figura).

Per eliminare il guasto, pulire il collegamento a massa.

Infine cancellare la memoria guasti e controllare se il sistema funziona correttamente.

Vista dall'interno del bagagliaio

