



Opel Zafira B

Tutti i modelli con turbocompressore

Motore con perdita di potenza.

Codice di guasto P1106.

Accensione della spia motore.

**Sensore pressione atmosferica/
sensore di altezza**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore funziona a strappi, ha perdite di potenza e che nella memoria guasti è memorizzato il codice di guasto P1106, la causa potrebbe essere un sensore pressione atmosferica difettoso o montato in modo errato.

- Controllare visivamente il codice costruttore del sensore pressione atmosferica. Se il codice costruttore è 261002137, sostituire il sensore pressione atmosferica.

In questo caso si può utilizzare il sensore Hella - codice Hella: 6PP 009 400-461.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	



Nota tecnica sull sensore pressione atmosferica/sensore di altezza:
Per evitare una miscela troppo grassa, il tempo di iniezione
viene ridotto se aumenta la tensione del sensore.