



Peugeot **206 1,6 HDI** **Model Year: 2005 - 2007** **Codice motore DV6TED4 (9HZ)**

Accensione della spia motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un contatto difettoso del connettore sul debimetro. Inoltre potrebbe essere segnalato che il motore entra in funzionamento di emergenza e che il motore non ha potenza. Inoltre possono venire visualizzati diversi codici di guasto riferiti al debimetro. In questo caso si deve montare il fascio cavi con il connettore utilizzando un kit di riparazione con codice OE 6569Q9. **Attenzione!** Il fascio cavi del kit di riparazione ha cavi di colore diverso rispetto al fascio cavi montato in fabbrica. Pertanto durante il montaggio prestare molta attenzione al corretto collegamento.

