Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

22/2/2006

4.4

Porsche Cayenne S + Cayenne Turbo Data di costruzione: 01.10.2002 19.07.2003

Guasto dei sistemi elettronici

Nei suddetti veicoli, il danneggiamento del sistema di cablaggio può provocare un guasto nei diversi sistemi elettronici.

In certi casi, una molla del freno di stazionamento a pedale può venire a contatto con il fascio cavi e danneggiarlo.

In questo caso possono verificarsi dei guasti nei seguenti sistemi:

- Alzacristalli elettrici
- Illuminazione del cockpit
- Specchietto retrovisore elettrico esterno
- Illuminazione abitacolo

Se necessario, si deve riparare il cablaggio con i mezzi adeguati.

Riguardo a questo problema vi è stata o è in corso un'azione di richiamo da parte del costruttore ma, poiché non si può contare sul fatto che tutti i proprietari di veicoli vi abbiano aderito, in caso di insorgenza del problema si deve prendere contatto con il costruttore.

