



Skoda Felicia Tutti i modelli con motore 1.3 L

Il motore ha un minimo irregolare, si spegne al minimo e non accelera

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, la causa potrebbe essere una forte sporcizia dei corpi farfallati elettronici.

A causa dei depositi di olio nella zona della valvola a farfalla non si possono più impostare i valori di regolazione del minimo memorizzati nella centralina motore.

Per eliminare il guasto si può provare a pulire il corpo farfallato, ma è consigliabile sostituirlo, poiché durante la pulizia può venire danneggiato. In ogni caso, sia dopo la pulizia sia dopo la sostituzione, è importante adattare il corpo farfallato alla centralina motore mediante un apparecchio diagnostico adatto. Se questo adattamento non viene effettuato, non è garantito un funzionamento perfetto del motore.