



## **Skoda Octavia 1,8 RS, codice motore AUQ anno 2001 - 2004**


### **Perdita di potenza sporadica a carico parziale**

Su una Skoda Octavia con codice motore AUQ è stato diagnosticato dopo una perdita sporadica di potenza a carico parziale che la centralina motore commutava talvolta in funzionamento d'emergenza.

L'interrogazione della memoria guasti ha visualizzato il codice di guasto 17705 - *turbocompressore / valvola a farfalla - tubo flessibile di collegamento - perdita di pressione.*

Se dopo aver controllato i tubi flessibili di collegamento si può affermare che la causa non è quella sopra indicata, si può verificare il convertitore elettropneumatico per la regolazione della pressione di sovralimentazione, che è spesso la causa della perdita sporadica di potenza.

La sostituzione del convertitore e la successiva cancellazione della memoria guasti risolveranno il problema.



# ***Bollettino informativo***



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	19 ottobre 2006	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----