



Subaru Forester

Tutti i modelli con motore aspirato

Accensione della spia motore

Se viene segnalato questo tipo di problema, la causa potrebbe essere l'interruttore di cambio in folle. Possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto: P0301, P0302, P0303, P0304.

Questi guasti vengono memorizzati quando sui singoli cilindri vengono registrate diverse mancate accensioni. In questo caso, controllare le mancate accensioni su ogni cilindro mediante un tester diagnostico. Se il sistema di accensione funziona correttamente, si deve sostituire l'interruttore di cambio in folle (v. fig.).

