



Suzuki Grand Vitara 2.0L

Data di costruzione da 2000 a 2006

La spia motore si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere la valvola EGR. Nella memoria guasti può essere inoltre memorizzato il codice di guasto "P0400 - Sistema AGR - Malfunzionamento quantità di gas di scarico di ricircolo".

A causa dei depositi accumulatisi, la regolazione della valvola potrebbe essere limitata, provocando il suddetto guasto.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare la valvola EGR.
- Utilizzando un panno adatto e un solvente (p. es. benzina rettificata) pulire il raccordo sul collettore di scarico e sulla valvola EGR, in modo da eliminare eventuali depositi presenti.
- Quindi rimontare la valvola EGR.
- Infine, cancellare la memoria guasti.