



Toyota Corolla (E11) Con motore da 1,4 l (4ZZ-FE)

Accensione della spia motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore si accende e che nella memoria guasti della centralina motore sono memorizzati i codici di guasto P1346 e/o P1349, una possibile causa è il malfunzionamento della variazione di fase degli alberi a camme variabile.

Il codice di guasto P1346 indica "Malfunzionamento Sensore comando valvole" e il codice di guasto P1349 "Malfunzionamento Comando valvole variabile". Probabilmente questo problema è dovuto a una pressione non corretta dell'olio.

In ogni caso, prima di eseguire la ricerca guasti, sostituire l'olio motore e il filtro olio e riempire con la quantità prescritta di olio motore specificato. In caso di motori estremamente ricoperti di depositi carboniosi si consiglia di effettuare un lavaggio del circuito olio.