



Toyota

Yaris (CP10)

Data di costruzione: a partire dal 1999

Motore: 1,0i 16V (1SZ-FE) + 1,3i 16V (2NZ-FE)

Codice di guasto P0171

Su questi veicoli è possibile che sporadicamente la spia motore si accenda e nella centralina venga registrato il codice di guasto P0171 (miscela troppo magra).

Tuttavia, durante la marcia non vengono rilevati problemi e dai valori dei gas di scarico e dai controlli dei componenti non risulta alcun difetto. Se la memoria guasti viene cancellata, il problema può ripresentarsi dopo alcune settimane.

All'origine del problema vi può essere il debimetro. Infatti, è possibile che quest'ultimo superi il proprio valore di poco e anche solo per breve tempo e in determinate condizioni di funzionamento.

Il guasto è dunque difficile da individuare (ad es. in base ai blocchi valori di misurazione). In questo caso, spesso l'unica soluzione è la sostituzione del debimetro.