



Volvo C 70 **Model Year 1997 fino a 2005**

Cattivo funzionamento del motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, l'inconveniente può essere provocato da residui nel corpo farfallato. A causa di questi residui la valvola a farfalla non si chiude correttamente e questo può provocare un funzionamento ovalizzato del motore. In questo caso procedere come segue:

- Smontare il corpo farfallato.
- Utilizzando un detergente apposito, rimuovere i residui/depositi dalla parete interna. Verificare di aver rimosso tutti i residui. Quindi soffiare il corpo esterno con aria compressa.
- Dopo aver effettuato la pulizia, azionare manualmente la valvola a farfalla per cinque volte fino a battuta, per verificare che funzioni correttamente.
- Rimontare il corpo farfallato.
- Effettuare un giro di prova per verificare le caratteristiche di marcia.