



Volvo S 80

Tutti i modelli a benzina con trasduttore pedale acceleratore elettronico

Non è possibile raggiungere regimi del motore superiori a 4000 giri/min.

Se su questi veicoli viene segnalato che non è possibile portare il motore ad un regime superiore a 4000 giri/min indipendentemente dalla marcia inserita, questo problema può essere dovuto ad un corpo farfallato difettoso o eccessivamente sporco.

Per eliminare il guasto si può tentare di pulire il corpo farfallato. Se non si ottiene l'effetto desiderato, il corpo farfallato va sostituito.

Nota:

Una volta effettuata la sostituzione, il nuovo corpo farfallato deve essere adattato alla centralina motore con un apposito dispositivo diagnostico.