



VW New Beetle Anno modello 2001

Guasto degli alzacristalli elettrici dopo un azionamento ripetuto.

Se su questi veicoli viene segnalato che, dopo un azionamento ripetuto, l'alzacristalli non funziona più, la causa potrebbe essere la protezione del surriscaldamento.

Poiché, dopo averlo azionato più volte, il motore dell'alzacristalli si surriscalda, è necessario disinserire il software per proteggerlo.

Dopo un periodo di raffreddamento di ca. 3-5 minuti il motore dell'alzacristalli riprende a funzionare correttamente.