



## VW Golf 4 + Passat 3B

### Guasto del tachimetro e del contachilometri

Su questi veicoli è possibile che a seguito di un guasto del software non vengano più visualizzati i chilometri e la velocità all'interno dello strumento multifunzione.

Da questo problema possono essere interessati i seguenti cruscotti Bosch:

Golf: Cruscotto con contagiri

Numero versione da V14 a V20

Golf: Cruscotto con display multifunzione

Numero versione da V14 a V19

Passat: Cruscotto, numero versione fino a V13

Dato che la causa del problema non è il trasduttore tachimetro in sè, la soluzione può venire solo dalla sostituzione dello strumento multifunzione.

