



VW Passat (3B) MY 1997 - 2001

La spia Airbag si accende

Se viene segnalato questo problema, i cavi del sistema airbag/pretensionatore cinture potrebbero essere danneggiati.

Nell'area di regolazione sedili controllare i punti di sfregamento del sistema airbag/pretensionatore cinture sul fascio cavi.

I punti scoperti del cavo possono causare un cortocircuito a massa, memorizzato come codice di guasto.

In questo caso procedere come segue:

- Collegare il tester diagnostico al veicolo.
- Stabilire se il guasto è ancora presente ad es. con la voce del menu "Lettura blocco valori di misurazione".

Il guasto può essere provocato anche dal movimento e dal carico sul sedile o dall'attivazione della regolazione sedili.

- Trovare i punti del cavo danneggiati e coprirli avvolgendo del nastro isolante.
- Cancellare la memoria guasti.