



## **VW Passat 3B5 dalla data di costruzione 1997**

### **La spia dell'airbag è sempre accesa.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia dell'airbag rimane permanentemente accesa, una causa possibile può essere un connettore non posizionato correttamente.

Gli elementi interessati sono il contatto sull'anello collettore dell'airbag (molla a spirale) sul volante e il contatto sugli airbag laterali.

Se i contatti non sono innestati correttamente, si generano resistenze serie che causano l'accensione della spia dell'airbag.

Se il problema riguarda i contatti degli airbag laterali, può inoltre essere memorizzato nella centralina airbag il messaggio di errore "resistenza troppo piccola" .